



## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры –**

**Муниципального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения  
«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого  
возраста и инвалидов Ясные Поляны»**

**Адрес объекта – 457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, д.54а**

**2020 г**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры - МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны»	на 10 листах
2	АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны»	на 5 листах
3	АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры – МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны»	на 8 листах
4	Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ	на 3 листах
5	Фотографии к приложению 1	на 1 листе
6	Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ	на 3 листах
7	Фотографии к приложению 2	на 2 листах
8	Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ	на 4 листах
9	Фотографии к приложению 3	на 2 листах
10	Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ	на 6 листах
11	Фотографии к приложению 4	на 2 листах
12	Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ	на 3 листах
13	Фотографии к приложению 5	на 2 листах
14	Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ	на 2 листах
15	Фотографии к приложению 6	на 1 листе
16	Технический паспорт на нежилое помещение, в том числе размещение помещений (экспликация помещений) из поэтажного плана.	на 6 листах
17	Информация о проведении работ с целью формирования доступной среды для инвалидов на объекте социальной инфраструктуры	на 3 листах
18	План-схема маршрута движения к объекту социальной инфраструктуры– зданию МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны» от остановок общественного транспорта.	на 1 листе



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор МСУ «Дом-интернат  
Ясные Поляны»  
А.М. Мусрепова  
«01» октября 2020 г.

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры - муниципального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»**

### **1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – **Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»**

1.2. Адрес объекта: **457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, д.54а**

1.3. Сведения о размещении объекта: административное здание – общей площадью – **1212,9 кв.м.**

наличие прилегающего земельного участка- да, площадь – **5879 кв.м.;**

1.4. Год постройки - **2004 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – капитального –*

1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование: **Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»**

краткое наименование: **МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны»**

1.7. Юридический адрес учреждения: **457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, д.54а**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **на праве оперативного управления.**

1.9. Форма собственности: **муниципальная.**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация: **Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района Челябинской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района Челябинской области, 457100, г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 12**

### **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, социальная защита, физическая

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – **социальная защита.**

2.2. Виды оказываемых услуг:

- социально-бытовые услуги,
- социально-медицинские услуги,
- социально-психологические услуги,
- социально-трудовые услуги,
- социально-правовые услуги,

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте, с правом проживания.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **пожилые.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) – **все категории инвалидов.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **38 чел./день, вместимость учреждения – 38 мест.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да.**

### 3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 232

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ОСИ: **Нет**

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: **от 150 м до 200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) – **3-5 минут от остановки**

"Администрация";

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **"нет"**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная: **Нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет.**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	Кабинетная форма, заловая форма, прилапная форма обслуживания
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>

3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,К,О)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г,У) ВНД (О,К,С)
4.(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ ( У,Г) ВНД (К,С,О)
4.(II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДУ ( У,Г) ВНД (К,С,О)
4.(III)	Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)	ДУ ( У,Г) ВНД (К,С,О)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (О,К,С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О,К,Г,У) ВНД (С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,К,О)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.4.1 Оценка состояния и имеющиеся недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	есть

3	Адаптированные лифты	-
4	Поручни	Перила на 1-й входной группе не соответствуют требованиям. Нет перил на лестнице 2-й входной группы.
5	Пандусы	нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	мобильные лестничные подъемники гусеничного типа	нет
8	Раздвижные двери	нет
9	Доступные входные группы	нет
	Кнопка вызова	На 1-й входной группе расположена в недоступном для МГН месте, на 2-й входной группе - нет.
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ширина дверных проемов, площадок недостаточна
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	информация для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов недостаточна
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и живой текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет плана здания, наименований кабинетов, выполненных на контрастном фоне и дублированных шрифтом Брайля
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	информация в звуковой форме не предоставляется, система оповещения не дублируется
	Наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей.	нет
15	Иные	нет

### 3.4.2. Оценка состояния и имеющиеся недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие: - при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации	нет

	выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: - мнемосхемы этажей здания	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Помощь предоставляется работниками учреждения, в локальных актах процедура получения помощи не закреплена
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Инструктирование сотрудников учреждения о порядке работы с МНГ производится, нет утвержденной памятки (инструкции) для сотрудников учреждения о порядке оказания помощи инвалидам, журнала регистрации проведенных инструктажей нет. Обучение сотрудников проводилось.
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	Помощь предоставляется работниками учреждения, в локальных актах процедура получения помощи не закреплена.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	помощь предоставляется работниками учреждения, в локальных актах процедура получения помощи не закреплена.
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	Сурдопереводчика в штате нет, услуги перевода русского жестового языка и тифлосурдоперевода не предоставляются.
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов.	Транспортные средства для перевозки инвалидов не предусмотрены.
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном Приказом	процедура обеспечения допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника не закреплена в локальных актах.

	Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	Индукционная петля и звукоусиливающая аппаратура отсутствует.
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	нет
11	иные	нет

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны» признать **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫМ** для категорий инвалидов (К,С, О) и **ДОСТУПЕН УСЛОВНО** для категорий инвалидов (У,Г).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности текущего ремонта, принятия индивидуального решения по использованию ТСР и организации альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

## 4. Управленческое решение

### 4.1.1. Предлагаемые управленческие решения

для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов \* (рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо согласование со специалистами: Установка информационных знаков и звуковых средств. Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов.
2.	Вход (входы) в здание	Установка нормативного пандуса или индивидуальное решение с ТСР. Реконструкция и установка перил. Реконструкция тамбура. Установка информационных и тактильных знаков. Контрастное выделение первой и последней ступеней,

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
		установка системы вызова персонала в соответствии с требованиями доступности. Ремонт ступеней.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования, строительства, формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта:</p> <p>Установка информационных знаков в коридорах, мнемосхем этажей, вторых перил на лестницах.</p> <p>Снижение высоты порога отдельных дверей или индивидуальное решение с ТСР - установка перекатных пандусов.</p> <p>Контрастное выделение дверей, краевых ступеней, монтаж предупреждающих знаков на полотнах прозрачных стеклянных дверей, монтаж тактильного оборудования.</p> <p>Оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативами.</p> <p>Организация альтернативной формы обслуживания - разработка и проведение организационно-технических мероприятий с целью приспособления существующих помещений для нужд МГН в соответствии с требованиями доступности.</p>
4.(I)	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту:</p> <p>Оборудование кабинетов тактильно-контрастными элементами.</p> <p>Оснащение помещений мебелью приспособленной для МГН.</p> <p>Оборудование зон посещения информационными указателями доступности (тифло и сурдо аппаратура).</p> <p>Реконструкция стойки на посту в соответствии нормативами доступности.</p> <p>Оборудование помещений, предназначенных для приема пищи техническими средствами и мебелью, адаптированной для МГН.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСР.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности услуг для инвалидов всех категорий в отдельных зонах.</p> <p>Организация альтернативной формы обслуживания в местах, не приспособленных для доступности инвалидов.</p>
4.(II)	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту:</p> <p>Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо).</p> <p>Индивидуальное решение с ТСР для создания</p>

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
		<p>доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в рабочие зоны, в т.ч. приобретение адаптированной мебели для инвалидов.</p> <p>Оснащение кабинетов мебелью приспособленной для МГН.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p>
4(III)	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере строительства, проектирования, формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту:</p> <p>Оборудование палат тактильно-контрастными элементами, информационными элементами доступности.</p> <p>Установка технических средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещениях для проживания (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, система вызова персонала).</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p> <p>Использование принципа разумного приспособления:</p> <p>Оборудование 1-2 палат, приспособленных для инвалидов всех категорий (в соответствии с требованиями доступности).</p>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Необходимо согласование со специалистами, по текущему или капитальному ремонту с целью частичной адаптации санитарно-гигиенических помещений для МГН:</p> <p>Перепланировка помещения с целью создания условий доступности для МГН.</p> <p>Расширение дверного проема и замена дверей.</p> <p>Установка унитаза соответствующего требованиям доступности, установка регулируемой по высоте раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, крючков, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации.</p> <p>Установка информационных табличек обозначения помещений, расширение при возможности кабин.</p> <p>Расширение проемов и замена дверей в ванной комнате.</p> <p>Монтаж крючков для одежды, костылей. Монтаж системы вызова помощника.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП - приобретение технических средств для подъема-опускания в ванну тяжело больных и инвалидов.</p>
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования и формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта и индивидуального решения с ТСП:</p> <p>установка визуальных, акустических, тактильных средств в здании, системы оповещения при эвакуации с целью создания системы информирования инвалидов.</p>
7.	Пути движения к объекту (от остановки)	<p>Необходимо согласование со специалистами:</p> <p>Установка информационных знаков и звуковых средств.</p>

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	транспорта)	Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов.
8.	Все зоны и участки	Установка информационных знаков и звуковых средств. Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов. Установка нормативного пандуса или альтернативное решение доступности. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.1.2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов\*\*

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Разработка и утверждение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставления услуг.	2020-2021 г.
2	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по обеспечению доступности услуг в сфере здравоохранения для инвалидов	2020-2021 г.
3	Проведение инструктирования сотрудников учреждения, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объекта и услуг	2020-2021г.
4	Заключение соглашения о сотрудничестве между учреждением и Челябинским региональным отделением Всероссийского общества глухих по предоставлению услуг перевода русского жестового языка и тифлосурдоперевода.	2020-2021г.

4.2. Период проведения работ:

**5 лет в рамках исполнения "Плана адаптации"**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – "доступно всем"

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Необходимо согласование с **Управлением социальной защиты населения Троицкого муниципального района Челябинской области.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

- нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

дата – \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» октября 2020 г.
2. Акта обследования объекта от «01» октября 2020 г.
3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.



А.М. Мусрепова  
октября 2020 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – **Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»**

1.2. Адрес объекта: **457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, д.54а**

1.3. Сведения о размещении объекта: **административное здание – общей площадью – 1212,9 кв.м.**

наличие прилегающего земельного участка- **да, площадь – 5879 кв.м.;**

1.4. Год постройки - **2004 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – , капитального – .**

1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование: **Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»**

краткое наименование: **МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны»**

1.7. Юридический адрес учреждения: **457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, д.54а**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **на праве оперативного управления.**

1.9. Форма собственности: **муниципальная.**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация: **Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района Челябинской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района Челябинской области, 457100, г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 12**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – **социальная защита.**

2.2. Виды оказываемых услуг:

- **социально-бытовые услуги,**
- **социально-медицинские услуги,**

- социально-психологические услуги,
- социально-трудовые услуги,
- социально-правовые услуги,
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте, с правом проживания.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- **пожилые.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) – **все категории инвалидов.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **38 чел./день, вместимость учреждения – 38 мест.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -**да.**

### 3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

Автобус № 232

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ОСИ: **Нет**

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: **от 150 м до 200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) - **3-5 минут от остановки "Администрация";**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **"нет"**

3.2.4. Перекрестки: **перегулируемые.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная:

**Нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет.**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов	Кабинетная форма, залная форма, прилавочная форма обслуживания,
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;  
ВНД – временно недоступен.

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>Необходимо согласование со специалистами:</p> <p>Установка информационных знаков и звуковых средств.</p> <p>Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов.</p>
2.	Вход (входы) в здание	<p>Установка нормативного пандуса или индивидуальное решение с ТСП.</p> <p>Реконструкция и установка перил.</p> <p>Реконструкция тамбура. Установка информационных и тактильных знаков.</p> <p>Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала в соответствии с требованиями доступности.</p> <p>Ремонт ступеней.</p>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования, строительства, формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта:</p> <p>Установка информационных знаков в коридорах, мнемосхем этажей, вторых перил на лестницах.</p> <p>Снижение высоты порога отдельных дверей или индивидуальное решение с ТСП - установка перекатных пандусов.</p> <p>Контрастное выделение дверей, краевых ступеней, монтаж предупреждающих знаков на полотнах прозрачных стеклянных дверей, монтаж тактильного оборудования.</p> <p>Оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативами.</p> <p>Организация альтернативной формы обслуживания - разработка и проведение организационно-технических мероприятий с целью приспособления существующих помещений для нужд МГН в соответствии с требованиями доступности.</p>
4.(1)	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту:</p> <p>Оборудование кабинетов тактильно-контрастными элементами.</p> <p>Оснащение помещений мебелью</p>

		<p>приспособленной для МГН.</p> <p>Оборудование зон посещения информационными указателями доступности (тифло и сурдо аппаратура).</p> <p>Реконструкция стойки на посту в соответствии нормативами доступности.</p> <p>Оборудование помещений, предназначенных для приема пищи техническими средствами и мебелью, адаптированной для МГН.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности услуг для инвалидов всех категорий в отдельных зонах.</p> <p>Организация альтернативной формы обслуживания в местах, не приспособленных для доступности инвалидов.</p>
4.(II)	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту:</p> <p>Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо).</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в рабочие зоны, в т.ч. приобретение адаптированной мебели для инвалидов.</p> <p>Оснащение кабинетов мебелью приспособленной для МГН.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p>
4.(III)	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере строительства, проектирования, формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту:</p> <p>Оборудование палат тактильно-контрастными элементами, информационными элементами доступности.</p> <p>Установка технических средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещениях для проживания (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, система вызова персонала).</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p> <p>Использование принципа разумного приспособления:</p> <p>Оборудование 1-2 палат, приспособленных для инвалидов всех категорий (в соответствии с требованиями доступности).</p>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Необходимо согласование со специалистами, по текущему или капитальному ремонту с целью частичной адаптации санитарно-гигиенических помещений для МГН:</p> <p>Перепланировка помещения с целью создания условий доступности для МГН.</p>

		<p>Расширение дверного проема и замена дверей.</p> <p>Установка унитаза соответствующего требованиям доступности, установка регулируемой по высоте раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, крючков, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации.</p> <p>Установка информационных табличек обозначения помещений, расширение при возможности кабины.</p> <p>Расширение проемов и замена дверей в ванной комнате. Монтаж крючков для одежды, костылей. Монтаж системы вызова помощника.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСР - приобретение технических средств для подъема-опускания в ванну тяжело больных и инвалидов.</p>
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования и формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта и индивидуального решения с ТСР;</p> <p>установка визуальных, акустических, тактильных средств в здании, системы оповещения при эвакуации с целью создания системы информирования инвалидов.</p>
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	<p>Необходимо согласование со специалистами:</p> <p>Установка информационных знаков и звуковых средств.</p> <p>Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов.</p>
8.	Все зоны и участки	<p>Установка информационных знаков и звуковых средств.</p> <p>Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов. Установка нормативного пандуса или альтернативное решение доступности. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.</p>

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:**

Директор – Анара Маратовна Мусрепова, тел: 8 (35163) 4-24-66.  
*(подпись ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны»  
А.М. Мусрепова  
«01» октября 2020 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры – здания муниципального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны» к паспорту доступности ОСИ

г. Челябинск

«01» октября 2020 года

### 1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) объекта – Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»

1.2. Адрес объекта: 457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, д.54а

1.3. Сведения о размещении объекта: административное здание – общей площадью – 1212,9 кв.м.

взыщине прилегающего земельного участка- да, площадь – 5879 кв.м.;

1.4. Год постройки - 2004 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – , капитального –.*

1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование: Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»  
краткое наименование: МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны»

1.7. Юридический адрес учреждения: 457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, д.54а

### 2. Характеристика деятельности ОСИ

#### *Дополнительная информация*

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – **социальная защита.**

2.2. Виды оказываемых услуг:

- социально-бытовые услуги,
- социально-медицинские услуги,
- социально-психологические услуги,
- социально-трудовые услуги,
- социально-правовые услуги,
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте, с правом проживания.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **пожилые.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) – **все категории инвалидов.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **38 чел./день, вместимость учреждения – 38 мест.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да.**

### 3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 232

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ОСИ: **Нет**

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: **от 150 м до 200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) – **3-5 минут от остановки "Администрация";**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **"нет"**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная: **Нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет.**

### 3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	Кабинетная форма, залная форма, прилавочная форма обслуживания
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
5.	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
6.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
7.	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»;

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь

персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото (при наличии)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,Ж,О)	1-2 схемы	1-13

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото (при наличии)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)	1	14-21
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (Г, У) ВНД (О, К, С)	1 этаж: 2,3,4,8,12,16,17,21, 25,29,33,39 2 этаж: 43,44,45,49,53,57, 58,62,66,72,73,79,83.	22-51
4.(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДУ (У, Г) ВНД (К, С, О)	1 этаж: 37,38,42. 2 этаж: 75,76,81,88.	52-60
4.(II)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У, Г) ВНД (К, С, О)	1 этаж: 37,38,40,41,42 2 этаж: 70,75,76,81	52-60
4.(III)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У, Г) ВНД (К, С, О)	1 этаж: 6,10,14,19,23,27,31. 2 этаж: 46,47,51,55,60,64, 68,85,86	61-65
5.	Санитарно - гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г, У) ВНД (О, К, С)	1 этаж: 7,9,15,18,24,26,32,34, 35,11,13,20,22,28,30, 36. 2 этаж: 48,50,54,59,63,69,74, 82,84, 61,65,67,77, 80,87.	66-77
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ДУ (О, К, Г, У) ВНД (С)	-	78-87
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (С, К, О)	1-2 схемы	1-13

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Здание муниципального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны» признать **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫМ** для категорий инвалидов (К, О, С,) и **ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО** для категорий инвалидов (У, Г).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности текущего ремонта, принятия индивидуального решения по использованию ТСР и организации альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно - функциональным зонам.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо согласование со специалистами: Установка информационных знаков и звуковых средств. Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов.
2.	Вход (входы) в здание	Установка нормативного пандуса или индивидуальное решение с ТСР. Реконструкция и установка перил. Реконструкция тамбура. Установка информационных и тактильных знаков. Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала в соответствии с требованиями доступности. Ремонт ступеней.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования, строительства, формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта: Установка информационных знаков в коридорах, мнемосхем этажей, вторых перил на лестницах. Снижение высоты порога отдельных дверей или индивидуальное решение с ТСР - установка перекатных пандусов. Контрастное выделение дверей, краевых ступеней, монтаж предупреждающих знаков на полотнах прозрачных стеклянных дверей, монтаж тактильного оборудования. Оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативами. Организация альтернативной формы обслуживания - разработка и проведение организационно-технических мероприятий с целью приспособления существующих помещений для нужд МГН в соответствии с требованиями доступности.
4. (1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту: Оборудование кабинетов тактильно-контрастными элементами. Оснащение помещений мебелью приспособленной для МГН. Оборудование зон посещения информационными указателями доступности (тифло и сурдо аппаратура). Реконструкция стойки на посту в соответствии нормативами доступности. Оборудование помещений, предназначенных для приема пищи техническими средствами и мебелью, адаптированной для МГН. Индивидуальное решение с ТСР. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
		сти услуг для инвалидов всех категорий в отдельных зонах. Организация альтернативной формы обслуживания в местах, не приспособленных для доступности инвалидов.
4. (II)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту: Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо). Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в рабочие зоны, в т.ч. приобретение адаптированной мебели для инвалидов. Оснащение кабинетов мебелью приспособленной для МГН. Индивидуальное решение с ТСП.
4. (III)	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами (в сфере строительства, проектирования, формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту: Оборудование палат тактильно-контрастными элементами, информационными элементами доступности. Установка технических средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещениях для проживания (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, система вызова персонала). Индивидуальное решение с ТСП. Использование принципа разумного приспособления: Оборудование 1-2 палат, приспособленных для инвалидов всех категорий (в соответствии с требованиями доступности).
5.	Санитарно-гигиеническое помещение	Необходимо согласование со специалистами, по текущему или капитальному ремонту с целью частичной адаптации санитарно-гигиенических помещений для МГН: Перепланировка помещения с целью создания условий доступности для МГН. Расширение дверного проема и замена дверей. Установка унитаза соответствующего требованиям доступности, установка регулируемой по высоте раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, пандус, крючков, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации. Установка информационных табличек обозначения помещений, расширение при возможности кабин. Расширение проемов и замена дверей в ванной комнате. Монтаж крючков для одежды, костылей. Монтаж системы вызова помощника. Индивидуальное решение с ТСП - приобретение технических средств для подъема-опускания в ванну тяжело больных и инвалидов.

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования и формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта и индивидуального решения с ТСР: установка визуальных, акустических, тактильных средств в здании, системы оповещения при эвакуации с целью создания системы информирования инвалидов.
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами: Установка информационных знаков и звуковых средств. Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов.
8.	Все зоны и участки	Установка информационных знаков и звуковых средств. Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов. Установка нормативного пандуса или альтернативное решение доступности. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

\* Указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: пять лет в рамках исполнения «Плана адаптации объекта»

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Необходимо согласование **Управлением социальной защиты населения**

**Троицкого муниципального района Челябинской области.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: да

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) - в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания) - да;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - да.

Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации ОСИ (прилагается) - нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ.

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фото фиксации на объекте на 10 л. (87 фотография ОСИ в электронном виде);

Технический паспорт на нежилое помещение, в том числе

-Размещение помещений (экспликация помещений) из поэтажного плана на 6 листах;

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

- план-схема маршрута движения к объекту социальной инфраструктуры - здание муниципального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны» на 1 листе.

### Председатель рабочей группы

Начальник ХО  
(Должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Крантова Л.С.  
(Фамилия, инициалы)

### Члены рабочей группы

Специалист по кадрам  
(Должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Данилова Е.Г.  
(Фамилия, инициалы)

Старшая медсестра  
(Должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кинжигуль Р.Б.  
(Фамилия, инициалы)

В том числе:

### Представители общественных организаций инвалидов

Председатель местной общественной организации инвалидов Троицкого городского округа Челябинской областной общественной организации общероссийской общественной организации «ВОИ»  
(Должность)



Хасанова Г.С.  
(Фамилия, инициалы)

Председатель Троицкой местной организации «ВОС»  
(Должность)



Павлова А.Н.  
(Фамилия, инициалы)

Председатель Челябинской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «ВОГ»  
(Должность)

Эксперт - консультант по формированию доступной среды  
ЧОО ООИ ВОС по  
(Должность)



Безруков Е.Н.  
(Фамилия, инициалы)



Чешуя А.Б.  
(Фамилия, инициалы)

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
от «01» октября 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участку)  
муниципального стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения  
«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов  
Ясные Поляны»

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-2 из схемы	1	Остановки общественного транспорта не приспособлены для МГН; Отсутствует информационная поддержка. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. Площадка для посадки пассажиров на остановке не оборудована для МГН.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт; оборудование остановок общественного транспорта для инвалидов - оборудование тактильных наземных указателей, информационных знаков на остановках общественного транспорта.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2-13	Частично отсутствуют пешеходные дорожки, отсутствуют зоны отдыха для МГН. Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт; Оборудование пешеходных переходов, пешеходных дорожек в соответствии с требованиями доступности. Установка информационных и предупреждающих знаков. Оборудование зон отдыха для МГН.

№ м/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Нет парковки для автотранспорта инвалидов.	К, О	Необходимо согласование со специалистами.	Оборудование парковки для автотранспорта инвалидов в соответствии с требованиями доступности.
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>		1-2	1-13	Вход на территорию и пути движения не приспособлены для МГН. Отсутствуют оборудованные пешеходные переходы и пешеходные дорожки. Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН. Отсутствуют места для парковки автотранспорта инвалидов.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Оборудование пешеходных переходов и пешеходных дорожек. Установка информационных знаков, тактильных и звуковых средств. Ремонтные работы по оборудованию переходов тактильными наземными указателями. Оборудование зон отдыха для МГН, оборудование нормативной парковки для автотранспорта инвалидов.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>а</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,К,О)	1-2 схемы	1-13	Необходимо согласование со специалистами: Установка информационных знаков и звуковых средств. Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и

				путей движения тактильными знаками, оборудование парковки для инвалидов.
--	--	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Территория, прилегающая к зданию **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.**

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке дополнительной информационной поддержки МГН на всех путях движения к входу в здание. Индивидуальное решение с ТСП – тактильные предупреждающие, звуковые средства. Оборудование автостоянки для спецавтотранспорта инвалидов, ремонтные работы на перекрестках по установке бордюров в соответствии с нормативами.



Фотография 1 в Приложении 3  
Вход на территорию



Фотография 5 в Приложении 1  
Пути движения по территории

**Приложение 2**  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
от «01» октября 2020 г.

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) Входная группа 1	есть	-	14,15	Нет тактильно-контрастных указателей перед лестницей, перила не соответствуют требованиям доступности, а в отдельных местах отсутствуют. отсутствует выделение первой и последней ступеней, кнопки вызова системы вызова персонала находится в недоступном месте. Ступени разного размера.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: установка тактильных предупреждающих, реконструкция и установка перил, контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала в соответствии с требованиями. Ремонт ступеней.
	Лестница (наружная) Входная группа 2	нет	-	20	Нет тактильных предупреждающих перед лестницей, нет перил, отсутствует контрастное выделение первой и последней ступеней, отсутствие системы вызова персонала. Ступени разного размера.	Все категории инвалидов	-	Текущий ремонт: установка тактильных предупреждающих, установка перил, контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала. Ремонт ступеней.
2.2	Пандус (наружный) Входная группа 1	есть	-	16,17	Пандус не соответствует требованиям нормативов доступности.	С, О, К	Необходимо согласование со специалистами	Установка нормативного пандуса или использование технического

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
								средства доступности - гусеничного подъемника.
	Пандус (наружный) Входная группа 2	нет	-	-	Отсутствует пандус.	С, О, К	Необходимо согласование со специалистами	Установка нормативного пандуса или альтернативное решение доступности.
2.3	Входная площадка (перед дверью) Входная группа 1	есть	-	18	Нет тактильных, информационных знаков.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт: установка информационных, тактильных знаков.
	Входная площадка (перед дверью) Входная группа 2	есть	-	21	Нет тактильных, информационных знаков.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт: установка информационных, тактильных знаков.
2.4	Дверь (входная) Входная группа 1	есть	-	21	Отсутствует информационная поддержка, предупреждающие знаки.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Ремонт. Установка информационных и предупреждающих знаков. Реконструкция порога.
	Дверь (входная) Входная группа 2	есть	-	25,26	Отсутствует информационная поддержка, предупреждающие элементы. Высокий порог	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Ремонт. Установка информационных и предупреждающих знаков. Реконструкция порога или альтернативное решение.
2.5	Тамбур Входная группа 1	есть	1	22	- Нет тактильных предупреждающих элементов. Размер тамбура не соответствует требованиям.	-	Необходимо согласование со специалистами.	Реконструкция тамбура. Текущий ремонт: установка тактильных предупреждающих элементов
	Тамбур Входная группа 2	есть	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне		1	14-21	Отсутствует информационная поддержка. Пандус не соответствует требованиям или от-	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Установка нормативного пандуса или альтернативное решение доступности. Мон-

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категории)	Содержание	Виды работ
					сутствует. Нет тактильных и предупреждающих элементов, отсутствует контрастное выделение ступеней. Кнопка вызова персонала расположена в недоступном месте. Ступени разного размера.			таж и реконструкция перил. Установка информационных и тактильных знаков, контрастное выделение ступеней. Установка системы вызова персонала. Ремонт ступеней.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)	1	14-21	Установка нормативного пандуса или индивидуальное решение с ТСР. Реконструкция и установка перил. Реконструкция тамбура. Установка информационных и тактильных знаков. Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала в соответствии с требованиями доступности. Ремонт ступеней.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание **ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН.**

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание, текущий ремонт по оборудованию пандуса в соответствии с нормативами, капитальный (текущий) ремонт входной группы в соответствии с нормативами, установка тактильного покрытия и тактильных знаков, перил на входе.



Фототабула 15 к Приложение 2  
Београд група 1



Фотографија 17 к Приложение 2  
Надус, входна група 1



Фотография 19 к Приложению 2  
Газовый входная группа 1



Фотография 20 к Приложению 2  
Входная группа 2

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри (в т.ч. путей эвакуации)**

здания муниципального стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого  
возраста и инвалидов Ясные Поляны»

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор -1 этаж	есть	2,3,4,8,12 17,21,25, 29,33,39.	22-32	Отсутствует: информационная поддержка МГН; тактильные пре- дупреждающие элементы.	С,К,О	Необ- ходимо согла- сование со спе- циали- стами.	Текущий ремонт: Установка ин- формационных и тифло знаков, так- тильных дорожек предупреждаю- щих элементов.
	-2 этаж		43,44,45, 49,53,58, 62,66,72, 73,79,83.					
3.2	Лестница (внутри зда- ния) -1 этаж	есть	16	33-39	Отсутствует ин- формационная поддержка МГН: Отсутствуют пре- дупреждающие тактильные указа- тели перед лест- ницами, контраст- ная окраска пер- вой и последней ступеней; Частично отсутст- вуют перила для инвалидов по зре- нию и с наруше- нием опорно- двигательного аппарата, частич- но перила с внут- ренней стороны лестницы преры- ваются, на пери- лах и поручнях нет тактильного обозначения этажа и предупреждения о конце лестнич- ного марша. За- вершающие части	Все кате- гории инва- лидов	Необ- ходи- мо согла- сова- ние со спе- циа- листами	Текущий ремонт: Установка ин- формационных и предупреждаю- щих тактильных знаков перед лес- тницами (ГОСТ Р 52875) в соот- ветствии с требо- ваниями, установ- ка и реконструк- ция перил, так- тильного обозна- чения номера эта- жа и предупреж- дения о конце лес- тничного марша. Контрастное вы- деление ступеней. Создание системы доступности ин- валидов- колясочников по лестничным про- летам - приобре- тение мобильного подъемника, или
	-2 этаж		57					

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Категория (категория)	Содержание	Виды работ
					перил и поручней не выступают на 0,3м за марш лестницы, отсутствует не травмирующее завершение. Отсутствует возможность подъема и спуска по лестнице инвалидов-колясочников во все функциональные зоны. Высота некоторых ступеней не соответствует требованиям доступности.			установка стационарного подъемного устройства. Реконструкция ступеней в соответствии с требованиями доступности.
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Дверь (двери)	есть	-	39-43	Отсутствует информационная поддержка - отсутствуют тифлознаки МГН, отдельные двери узкие. В отдельных дверях высокие пороги. Ручки на некоторых дверях не соответствуют требованиям доступности.	С, К	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных предупредительных знаков, изменение высоты порогов и расширение дверных проемов в соответствии с требованиями. Замена дверных ручек, не соответствующих требованиям доступности.
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) -1 этаж -2 этаж	есть	2,3,4,8,12 16,17,21, 25,29,33, 39  43,44,45, 49,53,57, 58,62,66, 72,73,79, 83.	44-51	Нет мнемосхем этажей. Частично отсутствует информационная поддержка МГН (тактильная), есть отдельные элементы визуальной и звуковой информации, пути эвакуации не обеспечивают полной безопасности МГН. Запасные выходы не приспособлены	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных, тактильных и визуальных знаков, расширение дверных проемов. Текущий ремонт запасного выхода Работы по обеспечению системы эвакуации с использованием ТСР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Важность для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
					для эвакуации. МГН. пандус на запасном выходе не соответствует требованиям доступности. Отдельные двери и проемы на путях эвакуации узкие			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Частично отсутствует информационная поддержка МГН. Нет предупреждающих тактильных знаков, контрастной окраски первой и последней ступеней для слепых, средства подъема на этажи МГН (подъемное устройство), поручни на лестницах не соответствуют требованиям, нет мнемосхем этажей.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, расширение дверных проемов, реконструкция поручней и перил в соответствии с требованиями. Индивидуальное решение с ТСР с целью доступа инвалидов-колясочников во все функциональные зоны. Работы по обеспечению системы эвакуации с использованием ТСР, установка мнемосхем.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г,У) ВНД (О,К,С)	1 этаж: 2,3,4,8,12, 16,17,21, 25,29,33,39 2 этаж: 43,44,45, 49,53,57, 58,62,66, 72,73,79, 83.	22-51	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования, строительства, формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта: Установка информационных знаков в коридорах, мнемосхем этажей, вторых перил на лестницах. Снижение высоты порога отдельных дверей или индивидуальное решение с ТСР - ус-

				<p>тановка перекатных пандусов. Контрастное выделение дверей, краевых ступеней, монтаж предупреждающих знаков на полотнах прозрачных стеклянных дверей, монтаж тактильного оборудования. Оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативами.</p> <p>Организация альтернативной формы обслуживания - разработка и проведение организационно-технических мероприятий с целью приспособления существующих помещений для нужд МГН в соответствии с требованиями доступности.</p>
--	--	--	--	---

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН, индивидуальное решение с ТСР - оборудование тифло и сурдо аппаратурой на путях движения в здании (в т.ч. путях эвакуации), создание условий по подъему на этажи инвалидов-колясочников, организация работ по совершенствованию системы эвакуации.

2. Разработка и проведение организационно-технических мероприятий с целью разумного приспособления существующих помещений для нужд МГН.



Фотография 35 к Приложению 3  
Лестница межэтажная



Фотография 31 к Приложению 3  
Коридор



Фотография 44 к Приложению 3  
Путь эвакуации



Картина по  
картинке с  
информацией

Фотография 41 к Приложению 3  
Двери

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов в здании**

**муниципального стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для  
граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»**

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	да	1этаж: 37,38, 2этаж: 75,76, 81	56-58	Отсутствие информационных указателей к зонам обслуживания Отсутствие технических средств для доступности (тифло и сурдо) в кабинетах.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт Оборудование кабинетов информационными элементами для доступности (тифло и сурдо). Индивидуальное решение с ТСР для инвалидов по зрению, слуху и инвалидоло-колясочников
4.2.	Зальная форма обслуживания	да	1этаж: 42 2этаж: 88	53-55	В помещениях для приема пищи отсутствуют технические средства доступности (тифло, сурдо), специализированная мебель для МГН	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Приобретение специализированной мебели для инвалидов. Оборудование помещений, предназначенных для приема пищи техническими средствами и мебелью адаптированной для МГН. Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Приставочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- зона обслуживания инвалидов	<b>ДУ (У,Г) ВНД (К,С,О)</b>	1 этаж: 37,38, 42. 2 этаж: 75,76, 81,88.	52-60	<p>Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту:</p> <p>Оборудование кабинетов тактильно-контрастными элементами.</p> <p>Оснащение помещений мебелью приспособленной для МГН.</p> <p>Оборудование зон посещения информационными указателями доступности (тифло и сурдо аппаратура).</p> <p>Реконструкция стойки на посту в соответствии нормативами доступности.</p> <p>Оборудование помещений, предназначенных для приема пищи техническими средствами и мебелью, адаптированной для МГН.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности услуг для инвалидов всех категорий в отдельных зонах.</p> <p>Организация альтернативной формы обслуживания в местах, не приспособленных для доступности инвалидов.</p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.**

Необходимо проведение работ для создания доступности:

- текущий ремонт по созданию условий для целевого посещения объекта; установка информационных указателей для доступности (тифло и сурдо),
- индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в отдельных зонах,
- организация альтернативной формы обслуживания, где невозможны технические решения.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда в здании**

муниципального стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения

**«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов  
Ясные Поляны»**

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.И.	Место приложения труда	да	1 этаж: 37,38, 40,41,42 2 этаж: 70,75,76, 81	52-60	Отсутствие информационных указателей и технических средств для доступности (тифло и сурдо) в служебных кабинетах и в других возможных рабочих зонах. Узкие двери в рабочих кабинетах. Отсутствует доступ для инвалидов-колясочников на 2 - этаж, подвал	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо) индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников. Расширение дверных проемов в рабочих кабинетах. Обеспечение доступа на 2 этаж, подвал инвалидов - колясочников или альтернативное решение при появлении в этом необходимости.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- место приложения труда	ДУ (У,Г) ВНД (К,С,О)	1 этаж: 37,38, 40,41,42 2 этаж: 70,75,76, 81	52-60	Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту; Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо). Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в рабочие зоны, в т.ч. приобретение адаптированной мебели для инвалидов. Оснащение кабинетов мебелью приспособленной для МГН. Индивидуальное решение с ТСП.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.**

Необходимо проведение текущего ремонта по созданию условий для целевого посещения объекта:

- установка информационных указателей для доступности (тифло и сурдо).
- индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников;
- разработка механизмов альтернативного решения при появлении в этом необходимости.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант III – жилые помещения в здании

муниципального стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения

**«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов  
Ясные Поляны»**

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения - 1 этаж	да	6, 10, 14, 19, 23, 27, 31.		Нет информационного сопровождения. Нет тактильного покрытия. Нет технических средств, облегчающих пребывание (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, система вызова персонала).			Текущий ремонт. Установка информационных и тактильных средств, средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещении (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, установка системы вызова персонала.
2 этаж	да	46, 47, 51, 55, 60, 64, 68, 85, 86.	61-65	Отсутствует доступ для инвалидов-колясочников на 2 этаж. Высокие пороги в некоторых жилых помещениях.	Все Категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Реконструкция порогов. Индивидуальное решение с ТСР. Разумное приспособление – оборудование 1-2 палат адаптированных для МГН.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого)	ДУ (У,Г) ВИД (К,С,О)	1 этаж: 6,10,14,19,23,27,31. 2 этаж:	61-65	Необходимо согласование со специалистами (в сфере строительства, проектиро-

<p>посещения объекта) – жилые помещения в здании</p>		<p>46,47,51,55,60,64, 68,85,86</p>	<p>вания, формирования доступной среды для МГН) по текущему ремонту: Оборудование палат тактильно-контрастными элементами, информационными элементами доступности. Установка технических средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещениях для проживания (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, система вызова персонала). Индивидуальное решение с ТСП. Использование принципа разумного приспособления: Оборудование 1-2 палат, приспособленных для инвалидов всех категорий (в соответствии с требованиями доступности).</p>
--	--	--	---

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:


Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.**

Необходимо проведение текущего ремонта по созданию условий для целевого посещения объекта- индивидуальное решение с ТСП.

Установка поручней, тактильных дорожек, информационное сопровождение.



Фотография 54 в Приложении 4  
Кабинет фермы обслуживания



Фотография 55 в Приложении 4  
Кабинет фермы обслуживания



Фотография 67 к Приложению 4  
Жилые помещения (спальня)



Фотография 59 к Приложению 4  
Место приложения труда

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

здания муниципального стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения

**«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов  
Ясные Поляны»**

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната -1этаж	есть	7,9,15, 18,24,2 6,3234, 35.	66- 74	Узкие дверные проемы. Туалетные комнаты меньше установленного норматива для инвалидов. Отсутствует информирующее обозначение помещений. Отсутствует связь с диспетчером. Отсутствует аварийное освещение Отсутствие выключателей и розеток на высоте от уровня пола 0,8 м Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, отсутствуют крючки для одежды, костылей, унитаза не соответствует требованиям доступности.	все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий или капитальный ремонт (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, установка регулируемой по высоте раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, краев нажимного действия, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации, установка информационных табличек обозначения служебных помещений), расширение дверных проемов и кабин или альтернативное решение. Установка унитаза, соответствующего требованиям.
	48,50, 54,59, 63,69,74, 82,84.							
5.2	Умывальник		7,9,15,1 8,24,26.	70- 74.	Узкие дверные проемы на входе в помещение.	все	Необходимо	Текущий ремонт;

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
	-1 этаж		3234,35.		Отсутствие информационных и тактильных средств для инвалидов по зрению, отсутствие регулировки высоты умывальника для инвалидов-колясочников, смесители не соответствуют требованиям доступности, отсутствуют поручни.		согласование со специалистами	Расширение дверных проемов и кабин. Установка информационных и тактильных средств. Установка средств связи с диспетчером, установка поручней, смесителей, соответствующих требованиям доступности.
	-2 этаж		48,50,5 4,59,63 .69,74, 82,84.					
53	Душевая (вазная) комната 1 этаж		11,13, 20,22, 28,30, 36.	75-77	Отсутствие информационных и тактильных средств для инвалидов по зрению, смесители не соответствуют требованиям доступности, отсутствуют поручни, крючки для одежды, костылей, ванна не соответствует требованиям доступности.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных и тактильных средств. Установка средств связи с диспетчером, установка поручней, смесителей, соответствующих требованиям доступности. Обеспечение доступности ванны для инвалидов.
	2 этаж		61,65, 67,77, 80,87.					
	ОБЩИЕ требования к зоне		1 этаж: 7,9,15,18 24,26,32 34,35, 11,13, 20,22, 28,30,36. 2 этаж: 48,50,54 59,63,69 74,82,84 61,65, 67,77, 80,87.	66-77	Санитарно-гигиенические помещения не в полном объеме приспособлены для инвалидов	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий или капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Установка информационных знаков.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г,У) ВНД (О,К,С)	1 этаж: 7,9,15,18, 24,26,323 4,35, 11,13, 20,22, 28,30, 36. 2 этаж: 48,50,54,5 9,63,69,74 .82,84, 61,65, 67,77, 80,87.	66-77	Необходимо согласование со специалистами, по текущему или капитальному ремонту с целью частичной адаптации санитарно-гигиенических помещений для МГН: Перепланировка помещения с целью создания условий доступности для МГН. Расширение дверного проема и замена дверей. Установка унитаза соответствующего требованиям доступности, установка регулируемой по высоте раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, крючков, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации. Установка информационных табличек обозначения помещений, расширение при возможности кабин. Расширение проемов и замена дверей в ванной комнате. Монтаж крючков для одежды, костылей. Монтаж системы вызова помощника. Индивидуальное решение с ТСП - приобретение технических средств для подъема-опускания в ванну тяжело больных и инвалидов.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**.

1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения ремонта помещений - оборудование туалетных комнат в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов (расширение дверных проемов, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, аварийной сигнализации, установка информирующего обозначения помещения, установка умывальников с регулировкой высоты для инвалидов-колясочников.

2. Индивидуальное решение с ТСП.





Фотография 75 к Приложению 5  
Душевая



Фотография 76 к Приложению 5  
Ванная комната

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

в здании муниципального стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения

«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов  
Ясные Поляны»

457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	есть	-	78-83	Присутствуют отдельные элементы	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка визуальных средств во всех целевых зонах.
Акустические средства	есть	-	84-86	Присутствуют отдельные элементы.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка акустических средств во всех целевых зонах. индивидуальное решение с ТСП.
Тактильные средства	есть	-	87	Присутствуют отдельные элементы. Нет тактильных мнемосхем этажей, табличек шрифтом Брайля, тактильных средств направления и предупреждения	С	Необходимо согласование со специалистами	Установка тактильных средств во всех целевых зонах. Индивидуальное решение с ТСП.
ОБЩИЕ требования к зоне		-	78-87	Частично отсутствуют тактильные, визуальные и акустические средства во всех зонах.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка систем информации во всех целевых зонах. Индивидуальное решение с ТСП.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (О,К,Г,У) ВНД (С)	-	78-87	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования и формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта и индивидуального решения с ТСП: установка визуальных, акустических, тактильных средств в здании, системы оповещения при эвакуации с целью создания системы информирования инвалидов.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


### Комментарий к заключению:

Система информации на объекте **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.**

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении: тактильные мнемосхемы (для слепых), визуальные и акустические для всех категорий инвалидов зонах целевого обслуживания, системы оповещения при эвакуации инвалидов.




Фотография 87 к Приложению 6  
Тактильные средства информации




Фотография 82 к Приложению 6  
Визуальные средства информации

1 этаж



ОГУП "Обл. ЦТИ" Троицкий филиал			Р/О
Лист №	Позиционный план строения лит А, по адресу Троицкий р-н, п. Южные Поляны, ул. Ленина-54а		Масштаб 1:200
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
01.12.04	Техник	Сухарева С.М.	<i>Сухарева</i>
	Изм. отдела	Тарасенко О.А.	<i>Тарасенко</i>
	Директор	Батракова М.Ф.	<i>Батракова</i>

2 этаж



ОГУП "Обл. ЦПН" Троицкий филиал			РФ
Лист №	Поэтажный план строения лит А, по адресу Троицкий р-н, п. Ясное Поляны, ул. Ленина-54л		Масштаб 1:200
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
01.12.04	Техник	Сухарова С.М.	<i>Сухарова С.М.</i>
	Нач. отдела	Тарасенко О.А.	<i>Тарасенко О.А.</i>
	Директор	Батрахов М.Ф.	<i>Батрахов М.Ф.</i>












№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Содержание		

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Содержание проведенных работ	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Дата внесения изменений

План-схема маршрута движения  
к объекту социальной инфраструктуры –  
к муниципальному стационарному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат  
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»,  
расположенному по адресу: 457145, Челябинская область, Троицкий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54а.



Маршруты движения от остановок общественного транспорта к стационарному учреждению «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»:

1,2. От остановки «Администрация» 150-200 метров  
В1-главный вход